


Bestäm rotationsriktning, rotationshastighet och poltalet.
 Observera att L1 och L2 har bytt plats.

Vågdiagram 3-fas



50Hz

L1 L3' L2' L2 L3 L1' t1	L1 L3' L2' L2 L3 L1' t2	L1 L3' L2' L2 L3 L1' t3	L1 L3' L2' L2 L3 L1' t4
--	--	--	--